石墨烯质量检测中心应急预案

(2020年3月20日起执行)

一、总则

1.目的

有效预防、及时控制和妥善处置质检中心可能的突发安全事故,保护人身安全和财产安全,保障质检中心正常运转,提高个人应对突发事故应急能力,最大限度地减少突发事故造成的损失,结合质检中心实际情况,制定本预案。

2.工作原则

安全第一, 预防为主, 沉着应对, 遇事不乱, 反应迅速, 处置果断;

3.适用范围

本预案适用于质检中心可能发生的火灾, 停水, 断电或常规的烧伤, 灼伤, 中毒等事件的应急处置工作。

二、应急组织体系及职责

- (一) 质检中心成立突发安全事故应急处置工作小组, 负责对突发事件的应急处置工作。
- (二) 应急处置工作小组职责
- 1.根据质检中心的具体情况,配备更新消防灭火器材,检查消防设施完好情况。
- 2.加强质检中心安全管理, 定期组织工作人员进行应急事故安全培训。
- 3.定期组织相关人员进行仪器设备电路设施的检修、维护。
- 4.定期排除设备常见的故障,检查和测试仪器的整体状况,确认仪器的正常使用。

三、预防机制

- 1.质检中心工作人员针对各种可能发生的突发事故,做到早防范、早发现、早报告、早处置。
- 2.加强质检中心标准化建设,由质检中心负责人对仪器设备配置、个人防护、应急设备器具、质检中心安全行为、安全操作规程等做出明确规定。
- 3.确立安全管理责任,加强日常安全巡查,及时消除安全隐患,对存在不安全行为的人员,有安全隐患的设备仪器、线路插座、气瓶气阀、危险试剂等、及时做到提醒和维护。
 - 4.严格遵守个种操作规程,组织安全培训教育,提高应对突发事故的应变能力。

四、应急响应

人员应急措施

(一) 火灾

- 1.发现火情, 现场工作人员立即采取措施处理, 防止火势蔓延并迅速报告。
- 2.确定火灾发生的位置,判断出火灾发生的原因,如设备、线路、气体、易燃液体与物品等。
 - 3.明确火灾周围环境,判断出是否有重大危险源分布及是否会带来次生灾难发生。
- 4.合理采取扑救措施:精密仪器火灾时,视情况严重程度,先切断电源再使用液态二氧化碳灭火器;带电设备火灾,应切断电源后再灭火,因现场情况及其他原因,不能断电,需要带电灭火时,应使用沙子或干粉灭火器,不能使用泡沫灭火器或水;橡胶、布料、纸张、塑料等的固体可燃材料的火灾,可采用水冷却法;易燃可燃液体、易燃气体和油脂类等化学药品火灾,使用大剂量泡沫灭火剂、干粉灭火剂将液体火灾扑灭。可燃金属,如镁、钠、钾及其合金等火灾,应用特殊的灭火剂,如干砂或专用干粉灭火器等来灭火。
- 5.依据可能发生的危险化学品事故类别、危害程度级别,划定危险区,对事故现场周边 区域进行隔离和疏导。
 - 6.视火情拨打"119"报警求救,并到明显位置引导消防车。

(二) 中毒

视中毒原因施以下述急救后, 立即送医院治疗, 不得延误。

- 1.将中毒者转移到室外安全地带, 保证呼吸畅通。
- 2.吸入刺激性气体, 应立即将患者转移离开中毒现场, 给予 2%-5%碳酸氢钠溶液雾化吸入、吸氧。

(三) 化学灼伤

- 1.强酸、强碱及相关化学物质灼伤时,应用大量流动清水冲洗,再分别用低浓度的 (2%~5%) 弱碱 (强酸引起的)、弱酸 (强碱引起的)进行中和。处理后,再依据情况而定,做下一步处理。
- 2.溅入眼内时,在现场立即就近用大量清水或生理盐水彻底冲洗。冲洗时,眼睛置于水龙头上方,水向上冲洗眼睛冲洗,时间应不少于 15 min,切不可因疼痛而紧闭眼睛。处理后,再送眼科医院治疗。

(四) 触电

- 1.原则: 现场采取积极措施进行急救。
- 2.迅速脱离电源,越快越好,触电者未脱离电源前,救护人员不准用手直接触及伤员。 脱离电源方法: (1)切断电源开关; (2)若电源开关较远,可用干燥的木橇,竹竿等挑开触电者 身上的电线或带电设备; (3)可用几层干燥的衣服将手包住,或者站在干燥的木板上,拉触电

者的衣服, 使其脱离电源。

3.触电者脱离电源后,应视其神志是否清醒,神志清醒者,应使其就地躺平,严密观察,暂时不要站立或走动;如神志不清,应就地仰面躺平,且确保气道通畅,并于 5 秒时间间隔呼叫伤

员是否意识丧失,禁止摇动伤员头部呼叫伤员。

- 4.抢救的伤员应立即就地坚持用人工心肺复苏法正确抢救,并设法联系医院接替救治。
- (五) 突发性不可抗拒的雷电、水灾、地震、房屋垮塌等自然灾害,应马上组织疏散、 抢救或自救,以确保人身安全。